




Главе Тарасовского района
А.И. Закружному

МЧС РОССИИ

МЧС РОССИИ
76 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «19 ОТРЯДА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(76 ПСЧ ФГКУ «19 ОТРЯД ФПС по
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
346050 п. Тарасовский, ул. Ленина, 81
Телефоны:
Начальник 31-2-00
Секретарь 31-2-69
Факс: 31-2-69
E-mail: 76pch@01ro.ru



На № _____ от _____ № _____

О состоянии источников наружного
противопожарного водоснабжения п.
Тарасовский и Тарасовского района

Уважаемый Александр Иванович!

В октябре 2018 года работниками 76 пожарно-спасательной части ФГКУ «19 отряд ФПС по Ростовской области» была проведена инвентаризация и осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Тарасовского района. На сегодняшний день в населенных пунктах расположены 189 источников наружного противопожарного водоснабжения, из них 82 пожарных гидрантов, 16 пожарных водоемов, 78 водонапорных башен, 13 пирсов на естественных водоемах.

По результатам предыдущего осеннего осмотра 2018 года в населенных пунктах находилось 176 источников наружного противопожарного водоснабжения, из них 69 пожарных гидрантов, 16 пожарных водоемов, 78 водонапорных башен, 13 пирсов на естественных водоемах.

По результатам весеннего осмотра Тарасовский гарнизон пожарной охраны отмечает, что за истекшие 6 месяцев с момента осеннего осмотра 2018 года водоисточниками, администрациями сельских поселений, МУП ЖКХ Тарасовского района и организациями всех форм собственности проделана определенная работа по приведению противопожарного водоснабжения территорий населенных пунктов, учреждений и предприятий в соответствии с нормативными требованиями, строительству новых и

ремонту существующих противопожарных водосточников. В период между осмотрами 9 пожарных гидрантов взято на учет. Из имеющихся 189 водосточников исправны и приспособлены для забора воды 180(92,6%); из 82 пожарных гидрантов исправны 73 (89,8%), из 16 пожарных водоемов исправны все (100%), из 78 водонапорных башен приспособлены для забора воды 78 (100%), из 13 пожарных пирсов исправны 13 (100%).

По прежнему остается нерешенным вопрос о строительстве пирсов на естественных водоемах Тарасовского района. Так из имеющихся в районе 27 естественных водоемов пожарными пирсами оборудовано только 13.

Таким образом, положение с противопожарным водоснабжением в Тарасовском районе хоть и улучшилось, но в противопожарном водоснабжении района остается ряд проблемных вопросов, негативно сказывающиеся на организации пожаротушения, особенно в зимний период с прогнозированием морозной погоды. В ниже приведенной таблице указаны адреса и причины неисправностей пожарных гидрантов выявленных в ходе весеннего осмотра 2019 года:

№ п/п	Адрес	Причина неисправности
1	Ул. Ремесленная 71	Засыпан
2	Ул. Ремесленная 40	Засыпан
3	Ул. Мира 27	Засыпан
4	Ул. Мира 185	Нет воды
5	Ул. Островского 23	Колонка не накручивается
6	Ул. Степная 90	Нет давления
7	Ул. Пушкина 23	Засыпан
8	Ул. Садовая 24	Колонка не накручивается
9	Ул. Чапаева 32	Смещен люк
10	Ул. Максима Горького 76	Нет воды

Предлагаю использовать данную информацию при проведении проверок противопожарного состояния населенных пунктов и организаций.

Так же предлагаю принять участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Тарасовского района по вопросу строительства и содержания источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах района. Тарасовский ГПО предлагает пригласить и заслушать глав Большинского, Войковского, Дячкинского, Ефремо-Степановского, Зеленовского, Колушкинского, Красновского, Курно-Липовского, Митякинского и Тарасовского сельских поселений.

С уважением,
Начальник 76 ПСЧ ФГКУ
«19 отряд ФПС по Ростовской области»
майор внутренней службы

С.А. Линьков